

Formulario de inspección del auto

Fecha: 8 / 9 / 26 Placa: CN 4470 Marca: Volvo Modelo: XC 60 Año: 2018

MOTOR / INYECCIÓN	Ok	Atención	Urgente
Aceite de motor	✓		
Filtro de aire de motor	✓		
Correas de motor	✓		
Bases de motor	✓		
Refrigerante (Coolant)	✓		
Bujías (Motores Gasolina)	✓		
Correa única	✓		
Correa de alternador	✓		
Correa P/S	✓		
Correa A/C	✓		
Filtro de A/C	✓		
Filtro de gasolina	✓		
Empaque de tapa válvula	✓		
Filtro de aceite de motor	✓		

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Ok	Atención	Urgente
Líquido de Power Steering	✓		
Botas de cremallera	✓		
Cremallera	✓		
Terminales externos	✓		
Terminales internos	✓		
Links de la barra estabilizadora	✓		
Amortiguador delantero derecho	✓		
Amortiguador delantero izquierdo	✓		
Amortiguador trasero derecho	✓		
Amortiguador trasero izquierdo	✓		
V de suspensión derecha	✓		
V de suspensión izquierda	✓		
Botas de eje interno	✓		
Botas de eje externo	✓		

FRENOS	Ok	Atención	Urgente
Líquido de frenos	✓		
Tacos de frenos delanteros	✓		
Tacos/Bandas de frenos traseros	✓		
Discos de frenos delanteros derecho	✓		
Discos de frenos delanteros izquierdo	✓		
Discos/Tambores traseros derecho	✓		
Discos/Tambores traseros izquierdo	✓		

INTERIOR	Ok	Atención	Urgente
Cerraduras	✓		
Cierre eléctrico	✓		
Ventanas eléctricas	✓		
Escobillas	✓		
Atomizadores de parabrisas y faros	✓		
Sunroof	✓		
Estado del panel de instrumentos	✓		
Cámara de retroceso	✓		

ILUMINACIÓN	Ok	Atención	Urgente
Luces delanteras bajas	✓		
Luces delanteras altas	✓		
Luces halógenas	✓		
Luces direccionales	✓		
Luces diurnas	✓		
Luces de freno	✓		
Luces de reversa	✓		

LLANTAS	+5mm	3 a 5mm	-2mm
Llanta delantera derecha		✓	
Llanta delantera izquierda		✓	
Llanta trasera derecha		✓	
Llanta trasera izquierda		✓	

RODAMIENTO	Ok	Atención	Urgente
Balinera de rueda delantera derecha	✓		
Balinera de rueda delantera izquierda	✓		
Balinera de rueda trasera derecha	✓		
Balinera de rueda trasera izquierda	✓		



TRANSMISIÓN / DIFERENCIAL	Ok	Atención	Urgente
Aceite de transmisión	✓		
Aceite de transfer	✓		
Aceite de diferencial delantero	✓		
Aceite de diferencial trasero	✓		

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Ok	Atención	Urgente
Estado de radiador	✓		
Estado de condensador	✓		
Radiador: manguera superior	✓		
Radiador: manguera inferior	✓		

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	Ok	Atención	Urgente
Estado de alternador	✓		
Estado de terminales de batería	✓		
Estado de la batería	✓		

VALIDACIÓN DE KILOMETRAJE

Kilometraje en tablero: _____ Lectura en scanner: _____

ELECTROMECAÁNICA

EXTERIOR DEL AUTO (Indica los daños)

OBSERVACIONES

NO muestra luces de advertencia.

AVISO IMPORTANTE – DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La inspección realizada por Tambor S.A. es visual y funcional básica, sin desmontaje de partes ni verificación interna de motor u otros componentes no accesibles.

La inspección es válida por 30 días a partir de su realización. Esta no constituye garantía sobre el funcionamiento futuro del vehículo, ni sobre defectos ocultos o daños que puedan surgir posteriormente. Tambor S.A. no asume responsabilidad por reclamos derivados de la compraventa ni por las condiciones del vehículo después de la inspección.

Al firmar este formulario, Usted como cliente y/o tercero firmante entiende, reconoce, aprueba y acepta los Términos y Condiciones de ASSAMarket publicados en el Sitio Web (https://assamarket.com/Terminos_Condiciones.pdf) así como, haber recibido una copia del presente formulario en físico y/o a la dirección electrónica declarada en el mismo.

TALLER ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

Nombre: Tambor S.A

Firma: [Signature]

CLIENTE

Nombre: _____

Correo: _____

Firma: _____

Fecha: _____