Formulario de inspección del auto

Fecha: 9 / 11 / 2024 **Placa:** ED0674 **Marca:** Hyundai **Modelo:** Venue **Año:** 2023

MOTOR / INYECCIÓN	Ok	Atención	Urgente
Aceite de motor	✓		
Filtro de aire de motor	✓		
Correas de motor	✓		
Bases de motor	✓		
Refrigerante (Coolant)	✓		
Bujías (Motores Gasolina)	✓		
Correa única	✓		
Correa de alternador	✓		
Correa P/S	✓		
Correa A/C	✓		
Filtro de A/C		✓	
Filtro de gasolina	✓		
Empaque de tapa válvula	✓		
Filtro de aceite de motor	✓		

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Ok	Atención	Urgente
Líquido de Power Stering			
Botas de cremallera	✓		
Cremallera	✓		
Terminales externos	✓		
Terminales internos	✓		
Links de la barra estabilizadora	✓		
Amortiguador delantero derecho	✓		
Amortiguador delantero izquierdo	✓		
Amortiguador trasero derecho	✓		
Amortiguador trasero izquierdo	✓		
V de suspensión derecha	✓		
V de suspensión izquierda	✓		
Botas de eje interno	✓		
Botas de eje externo	✓		

FRENOS	Ok	Atención	Urgente
Líquido de frenos	✓		
Tacos de frenos delanteros	✓		
Tacos/Bandas de frenos traseros	✓		
Discos de frenos delanteros derecho	✓		
Discos de frenos delanteros izquierdo	✓		
Discos/Tambores traseros derecho	✓		
Discos/Tambores traseros izquierdo	✓		

INTERIOR	Ok	Atención	Urgente
Cerraduras	✓		
Cierre eléctrico	✓		
Ventanas eléctricas	✓		
Escobillas		✓	
Atomizadores de parabrisas y faros	✓		
Sunroof			
Estado del panel de instrumentos	✓		
Cámara de retroceso	✓		

ILUMINACIÓN	Ok	Atención	Urgente
Luces delanteras bajas	✓		
Luces delanteras altas	✓		
Luces halógenas			
Luces direccionales	✓		
Luces diurnas	✓		
Luces de freno	✓		
Luces de reversa	✓		

LLANTAS	+5mm	3 a 5mm	-2mm
Llanta delantera derecha	✓		
Llanta delantera izquierda	✓		
Llanta trasera derecha	✓		
Llanta trasera izquierda	✓		

Esta es una inspección visual y básica. ASSA Market no se hace responsable por daños ocultos, no visibles, ruidos al conducir o problemas eléctricos.

© ASSA Market | Todos los derechos reservados.

RODAMIENTO	Ok	Atención	Urgente
Balinera de rueda delantera derecha	✓		
Balinera de rueda delantera izquierda	✓		
Balinera de rueda trasera derecha	✓		
Balinera de rueda trasera izquierda	✓		

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Ok	Atención	Urgente
Estado de radiador	✓		
Estado de condensador	✓		
Radiador: manguera superior	✓		
Radiador: manguera inferior	✓		

TRANSMISIÓN / DIFERENCIAL	Ok	Atención	Urgente
Aceite de transmisión	✓		
Aceite de transfer			
Aceite de diferencial delantero			
Aceite de diferencial trasero			


PARÁMETROS ELÉCTRICOS	Ok	Atención	Urgente
Estado de alternador	✓		
Estado de terminales de batería	✓		
Estado de la batería	✓		

VALIDACIÓN DE KILOMETRAJE

Kilometraje en tablero: 17,435 Lectura en scanner: 17,435

ELECTROMECÁNICA

EXTERIOR DEL AUTO (Indica los daños)



OBSERVACIONES

Pequeños Rayones.
Cambiar Filtro de Cabina
Cambiar escobillas Limpiaparabrisas.

AVISO IMPORTANTE – DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Esta inspección tiene como objetivo brindar una referencia general sobre el estado del vehículo al momento de la visita. El informe entregado se basa únicamente en observaciones visuales y pruebas básicas, sin realizar desarme de piezas.

Ni el taller ni ASSA Market asumen responsabilidad alguna por daños ocultos, futuros o aquellos que no puedan ser detectados mediante esta revisión.

Al firmar este formulario, Usted como cliente y/o tercero firmante entiende, reconoce, aprueba y acepta los Términos y Condiciones de ASSAMarket publicados en el Sitio Web (https://assamarket.com/Terminos_Condiciones.pdf) así como, haber recibido una copia del presente formulario en físico y/o a la dirección electrónica declarada en el mismo.

TALLER ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

Nombre: Tambor, S.A. Santa Elena

Firma:

CLIENTE

Nombre: Jairo Fernando Amaya Giraldo

Correo: JairoFAmaya@gmail.com

Firma:

Fecha: 09 / 11 / 2026

Esta es una inspección visual y básica. ASSA Market no se hace responsable por daños ocultos, no visibles, ruidos al conducir o problemas eléctricos.

© ASSA Market | Todos los derechos reservados.